


# AUDIT ENERGETIC

## Raport de expertiza termica



**REABILITARE GRADINITA PAULIS SI CONSTRUIRE ANEXA, loc. Paulis nr.5,  
jud. Arad**

**Beneficiar:** PRIMARIA COMUNEI PAULIS

**Proiectant general:** S.C. IMOBLES PLAN SRL

**- 2015 -**

# FOAIE DE CAPĂT

DENUMIRE CONTRACT: **AUDIT ENERGETIC ,RAPORT DE EXPERTIZA TERMICA**

BENEFICIAR: **PRIMARIA COMUNEI PAULIS**

AMPLASAMENT: **loc. Paulis nr.5, jud. Arad**

ELABORATOR: **Dr.ing. Niculescu Enache Felicia**



- 2015 -

# **BORDEROU**

**A.PIESE SCRISE**

**FOAIE DE CAPAT**

**BORDEROU**

**MEMORIU DE EXPERTIZA TERMICA**

**RAPORT DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA**

**RAPORT REZULTATE**

**CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA**

**INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA**

**CONCUZII .RECOMANDARI**

**ANEXE**

**ANEXA A1- FIŞA DE ANALIZĂ TERMICĂ ŞI ENERGETICĂ**

**ANEXA A2- DETERMINAREA CLASEI DE PERMEABILITATE LA AER**

**B.PIESE DESENATE**

**(CONFORM DOCUMENTATIEI D.T.A.C.+DOC. DE PROIECT TIP IPCT)**

Plan parter.

Sectiuni verticale

# **COLECTIV DE ELABORARE (FOAIE DE RESPONSABILITĂȚI)**

## **AUDITORI ENERGETICI:**

Dr.ing. Niculescu Enache Felicia  
Auditor energetic AEIci seria DA nr.01880



### **3. MEMORIU DE EXPERTIZĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII**

#### **3.1 Informatii generale**

Prezenta expertiza s-a elaborat la solicitarea **beneficiarului PRIMARIA COMUNEI PAULIS** care intioneeaza reabilitarea gradinitei paulis situat loc. Paulis nr.5, jud. Arad , in baza **Certificatului de Urbanism, nr. 34/12.10.2015** eliberat de Primaria comunei Paulis.

**Aceste interventii reprezinta modificari functionale care pot afecta structura de rezistenta.**  
**Legea nr. 372/2005**, privind performanța energetică a clădirilor, intrata în vigoare la 1.01.2007, cu modificari în anul 2008 instituie măsuri pentru creșterea performanței energetice a clădirilor prin:

- a) realizarea de clădiri noi cu consumuri reduse de energie și, după caz, utilizarea unor sisteme alternative de producere a energiei, în condițiile legii;
- b) realizarea auditului energetic al clădirilor existente, cu recomandarea măsurilor de creștere a performanței energetice a acestora;
- c) realizarea inspecției centralelor termice, a instalațiilor de încălzire și a instalațiilor de ventilare-climatizare, în condițiile legii;

Legea prevede elaborarea certificatelor de performanță energetică pentru clădirile noi și pentru clădirile existente.

Pentru clădirile noi cerințele minime obligatorii sunt:

- a) asigurarea rezistențelor termice corectate minim admisibile ale elementelor de construcție ale clădirii-din conditia de economie de energie;
- b) respectarea temperaturilor minime pe suprafața interioară a elementelor de construcție pentru evitarea riscului de condens;
- c) asigurarea debitului minim de aer proaspăt;
- d) realizarea confortului termic și fiziologic în spațiile locuite/ocupate;

**Pentru clădirile existente supuse unor lucrări majore de renovare/reabilitare, este obligatorie respectarea cerințelor prevăzute la alin (2) lit. c) și d) - pentru perioada de încălzire.**

Cele de mai sus se constituie ca **MOTIVATIE** pentru elaborarea prezentului Audit energetic/ expertize termice privind reabilitarea termica exterioara.

**Prezentul Audit/ expertiza are în vedere exigenta de economie de energie și izolarea termica a anvelopei, și face referire numai la izolarea termica a anvelopei cladirii.**

**Expertiza termică și energetică s-a elaborat în conformitate cu:**

1. Mc 001/1-2006-Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor. Partea I-a- Anvelopa cladirii.
2. Mc 001/2-2006-Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor. Partea II-a- Performanta energetică a instalațiilor din cladirii.
3. Mc 001/3-2006-Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor. Partea III-a- Auditul și certificatul de performanță a cladirii.
4. C107/1-2005-Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termică la cladirile de locuit
5. C107/2-2005-Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termică la cladirile de cu alta destinație decât cea de locuit
6. C107/3-2005-Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor deconstrucție ale cladirilor
7. C107/4-2005-Ghid privind calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit
8. C107/5-2005-Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale cladirilor
9. SR EN ISO 832-2002-Performanță termică a cladirilor. Calculul necesarului de energie pentru încalzire. Cladiri de locuit.
10. SR EN ISO 13790-2004-Performanță termică a cladirilor. Calculul necesarului de energie pentru încalzirea spațiilor.
11. SR EN ISO 10211/2-2002-Punkti termice în construcții. Calculul fluxurilor termice și temperaturilor superficiale.
12. SR EN ISO 13370-2003- Performanță termică a cladirilor. Transferul termic prin sol. Metoda de calcul.
13. SR EN ISO 13788-2002- Performanță higrotermică a componentelor și elementelor de construcție. Temperatura superficială interioară pentru evitarea umidității superficiale critice și condensului interior. Metoda de calcul.
14. SR 1907/2-1997- Instalații de încalzire. Necesarul de căldura de calcul. Prescripții de calcul.
15. SR 4839/1977- Instalații de încalzire. Numarul anual de grade-zile
16. STAS 4908-1985-Cladiri civile, industriale și agrozootehnice. Aria și volume convenționale.
17. Legea nr. 372/2005-Legea privind performanța energetică a cladirii
18. Legea 10-95;

### **3.2. CARACATERISTICILE GEOMETRICE SI TERMICE ALE CLADIRII**

#### **3.2.1 Informații generale**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| CLĂDIRE                                | GRADINITA                   |
| ADRESA                                 | loc. Paulis nr.5, jud. Arad |
| INVESTITOR                             | Primaria Comunei Paulis     |
| DESTINAȚIA                             | GRADINITA                   |
| TIPUL CLĂDIRII                         | Colectiva                   |
| ANUL CONSTRUCȚIEI                      | -                           |
| PROIECTANT                             | S.C. IMOBLES PLAN SRL       |
| STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ                 | Zidarei Portanta            |
| Zona climatica II-temperaturi de iarna | $T_e = -15^{\circ}\text{C}$ |

#### **3.2.2 Caracteristicile climatice ale zone**

- zona climatica de temperaturi de vara: zona a III cu  $T_e = +28^{\circ}\text{C}$ ;
- zona climatica de temperaturi de iarna: zona a I cu  $T_e = -12^{\circ}\text{C}$ ;

#### **3.2.3 Caracteristicile constructiei**

##### **FUNCTIUNI**

Gradinita existenta cu regim de inaltime P ,

##### **COMPARTIMENTĂRI**

Peretii de compartimentare sunt din zidarie de caramida si rigips.

##### **ÎNCHIDERI**

Inchiderile exterioare sunt realizate din pereti structurali de caramida

Elementele vitrate sunt compuse din pvc si geam termopan la fata principala si profile de lemn cu geam simplu pe celelalte fatade

Invelitoare tigla ceramica

**Structura de rezistență este alcătuită din:**

##### **INFRASTRUCTURA:**

Fundații din zidărie de cărămidă plină în zona subsolului parțial și fundații din zidărie de piatră în zona fara subsol;

##### **SUPRASTRUCTURA:**

Pereți portanți din zidărie de cărămidă plină;

Planșeu din lemn peste parter


Şarpantă din lemn;

Învelitoare din țiglă ceramică


#### **3.2.3 Caracteristici ale anvelopei si ale instalatiilor cladirii.**

- Regim de inaltime P
- Acoperisul de tip saranata
- Suprastructura verticala de rezistenta este realizata din Pereți portanți din zidărie de cărămidă plină;
- Ferestrele compuse din rame de lemn cu geam simplu pe fatadete secundare si pvc cu gam termopan pe cele principale
- Usa de intrare: din lemn;
- Placa pe sol din beton slab armat;
- Sistemul de incalzire: corpuri statice , centrala proprie cu combustibil:lemn

La data expertizei, constructia functioneaza ca si gradinita  
Imagini ale cladirii, sunt prezentate in fig.-foto.



**Fig.1. Fata de principala**



**Fig. 2. Fata de laterală**

## 4. RAPORT DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA

### 4.1 Date de identificare ale clădirii

Clădirea: Gradinita

Adresa: Paulis nr 5, jud Arad

Beneficiar: Primaria Comunei Paulis

Destinația principală a clădirii: Gradinita

Regim de înălțime: P

Anul construirii: ---

Structura constructivă: zidarie din caramida plina

- Suprafața utilă incalzita: = 196 mp
- Suprafața desfasurată: = 196 mp
- Volumul util al spațiului încălzit: = 774.2 mc

### 4.2 Rezistente termice unidirectionale corectate( $R'_{m:}$ )

**Se utilizeaza recomandarea din C107/2005 conform fazei preliminare de proiectare.**

La fazele preliminare de proiectare, influența punților termice se poate evalua printr-o reducere globală a rezistențelor termice unidirectionale (în câmp curent), astfel :

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ <i>la pereți exteriori</i>                          | 20...45 % |
| ▪ <i>la terase și planșee sub poduri</i>              | 15...25 % |
| ▪ <i>la planșee peste subsoluri și sub bowindouri</i> | 25...35 % |
| ▪ <i>la rosturi</i>                                   | 10...20 % |

Pereti exteriori opaci:

✓ alcatuire:

| PE | Descriere                   | Straturi componente<br>(i → e)                   |                | Coeficient<br>reducere,<br>r | Resist. corectata<br>$R'$ |
|----|-----------------------------|--|----------------|------------------------------|---------------------------|
|    |                             | Material   | Grosime<br>[m] |                              |                           |
| 1. | Perete exterior panou pref. | Zidarie caramida plina ,polistiren 2 cm interior | 0.50           | (r=0.55-0.80)                | 1.23x0.65=0.7995          |

✓ Stare:  buna  pete condens  igrasie

✓ Starea finisajelor;  buna  tencuiala cazuta parcial / total

✓ Tipul si culoarea materialelor de finisaj: **tencuiala culoare deschisa,**

Elemente de umbrire a fatadelor: **un exista.**

**Placa peste sol:**

| P <sub>Sb</sub> | Descriere       | Straturi componente<br>(i → e)  |                                      | Coeficient<br>reducere<br>r | Resist.<br>corectata<br>R' |
|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |                 | Material  | Grosime<br>[m]                       |                             |                            |
|                 | Placa peste sol | Beton<br>Sapa<br>Pardoseala<br>parchet LU<br>Pietris<br>Strat vegetal | 0.10<br>0.03<br>0.01<br>0.25<br>2.00 | (r=0.65-<br>0.75)           | <b>2.51x0.75=1.88</b>      |

**Placa peste subsol:**

| P <sub>Sb</sub> | Descriere             | Straturi componente<br>(i → e)                                 |                             | Coeficient<br>reducere<br>r | Resist.<br>corectata<br>R' |
|-----------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |                       | Material   | Grosime<br>[m]              |                             |                            |
|                 | Placa peste<br>subsol | Beton<br>Sapa<br>Pardoseala<br>parchet LU<br>Caramida<br>plina | 0.15<br>0.03<br>0.01<br>0.4 | (r=0.65-<br>0.75)           | <b>0.92x0.70=0.64</b>      |

**Inchidere ultimul nivel:**

- |   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Stare:            | <input checked="" type="checkbox"/> buna    | <input type="checkbox"/> deteriorate |
| <input checked="" type="checkbox"/> uscata            | <input type="checkbox"/> umeda              |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ultima reparatie: | <input type="checkbox"/> <1 an              | <input type="checkbox"/> 1-2 ani     |
| <input type="checkbox"/> 2-5 ani                      | <input checked="" type="checkbox"/> > 5 ani |                                      |

| TE | Descriere    | Straturi componente<br>(i → e)                    |                     | Coeficient<br>reducere<br>r | Resist.<br>corectata<br>R' |
|----|--------------|---|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
|    |              | Material  | Grosime<br>[m]      |                             |                            |
|    | Planseu lemn | Scandura<br>lemn<br>umplutura<br>-ghips<br>carton | 0,05<br>0.1<br>0.02 | (r=0.75-<br>0.85)           | <b>0.58x0.8=0.46</b>       |

**Ferestre / usi exterioare:**

| FE/<br>UE | Descriere   | Tipul<br>tamplariei | Grad de<br>etansare   | Prezenta<br>oblon<br>i/e | Resist. corectata<br>R'<br>[m <sup>2</sup> K/W] |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| FE        | Tamplarie metalica cu o foaie de geam<br>Tamplarie pvc cu 2 foi | simple              | Cu masuri de etansare | Lipsa                    | <b>0.17</b><br>0.52                             |

✓ Starea tamplariei:

- buna/foarte buna     evident neetansa; fara masuri de etansare la casa scarii;  cu garnituri de etansare  
 cu masuri speciale de etansare

#### **Elementele de constructie mobile din spatiile comune**

✓ usile de intrare in cladire:

- Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, cheie);  
 Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in perioada de neutilizare;  
 Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere si este lasata frecvent deschisa in perioada de neutilizare;  
 ferestre/usi de pe casa scarilor: starea geamurilor, a tamplariei si gradul de etansare; ferestre/usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare  
 ferestre/usi in stare buna, dar fara masuri de etansare  
 ferestre/usi in stare proasta lipsa sau sparte.

#### **Numarul de schimburi de aer cu exteriorul**

Se ia in conformitate cu NP 048, Tab. 3.2. in functie de :

- Tamplaria exteriora este prevazuta cu garnituri de etansare;
- Cladirea face parte din categoria cladirilor "colectiva";
- Cladirea se poate considera moderat-adapostita;
- Tamplaria este schimbata are garnituri de etansare, consideram permeabilitate medie;

$$\text{Rezulta } n_a=0.6 \text{ h}^{-1}.$$

#### **Coefficient de absorbtie a radiației solare și a factorului optic mediu**

S-au considerat valorile:

- Tencuieli de var deschis la culoare cu  $\alpha_{abs}=0.35$ ;
- Ferestre simple cu un geam simplu cu  $(\alpha\tau)_n=0.30$ ;
- Factorii medii de insorire sunt:  
  - Supr. Orizontale: 0.85;
  - Supr. Verticale: 0.85;

### **4.3 Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a instalațiilor**

#### **4.3.1 Instalația de încălzire**

##### **Clădirea expertizată**

Necesarul de căldură anual normal pentru încălzire se determină conform II.1 și II.5.3. din „Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor” – partea a II-a – Performanța energetică a instalațiilor, indicativ Mc 001/2 – 2006.

În calcul se ține seama de:

- caracterul nestaționar al proceselor de transfer de căldură prin elementele de construcție care alcătuiesc anvelopa spațiului analizat,
- aporturile datorate radiației solare și activității umane la efectuarea bilanțurilor termice specifice spațiilor ocupate;

- faptul că intervalul de timp utilizat ca reper al analizei este luna calendaristică.

Microclimatul din clădire se caracterizează prin parametrii termodinamici specifici stării de confort termic și fiziologic, indiferent de starea clădirii și a instalațiilor termice aferente acesteia și de modul de exploatare de către ocupanții clădirii.

- Parametrii climatici exteriori se utilizează sub forma mediilor lunare ale temperaturilor exterioare, în conformitate cu SR 4839:

Temperaturi exterioare medii lunare

și ale intensității radiației solare totale  $I_T$  și difuze  $I_d$  pe plan vertical, în  $\text{W/m}^2$ , conform anexei A.9.6. din Mc 001/1 – 2006:

**Intensitățile radiației solare totale [ $\text{W/m}^2$ ]**

| Orientarea  | I    | II   | III   | IV    | V    | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     | XI   | XII  |
|-------------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Sud - Vest  | 53,3 | 79,9 | 86,3  | 88,7  | 84   | 92,9  | 104,3 | 110,6 | 111,5 | 100,3 | 52,5 | 45   |
| Vest        | 28   | 49,6 | 62,5  | 73,8  | 73,3 | 79,6  | 80,9  | 71,5  | 79,7  | 63,7  | 30,4 | 23,6 |
| Nord - Vest | 13,8 | 26,2 | 37,3  | 51,6  | 69   | 78,3  | 79,5  | 69,7  | 57,1  | 35,1  | 15,4 | 11   |
| Nord        | 12,6 | 19,6 | 29,1  | 39    | 64,7 | 76,9  | 78,1  | 67,9  | 48,9  | 24,4  | 14,3 | 10,6 |
| Nord - Est  | 13,8 | 26,2 | 37,3  | 51,6  | 69   | 78,3  | 79,5  | 69,7  | 57,1  | 35,1  | 15,4 | 11   |
| Est         | 28   | 49,6 | 62,5  | 73,8  | 73,3 | 79,6  | 80,9  | 71,5  | 79,7  | 63,7  | 30,4 | 23,6 |
| Sud - Est   | 53,3 | 79,9 | 86,3  | 88,7  | 84   | 92,9  | 104,3 | 110,6 | 111,5 | 100,3 | 52,5 | 45   |
| Sud         | 68,8 | 97,5 | 97,5  | 91,8  | 89,3 | 96,9  | 110,8 | 122,8 | 127,8 | 121   | 66,9 | 58,2 |
| Orizontal   | 45,2 | 78,7 | 118,5 | 162,2 | 200  | 233,7 | 236,2 | 209   | 165,2 | 110,1 | 50   | 36   |

- Necesarul de energie se determină cu relația (1.15) din Mc 001/2 – 2006, partea a II-a:

$$Q_h = Q_L \cdot \eta \cdot Q_g \quad [\text{J}]$$

în care:

$Q_L$  sunt pierderile de căldură ale clădirii, [J];

$\eta$  este factorul de utilizarea a aporturilor de căldură;

$Q_g$  sunt aporturile de căldură ale clădirii, [J];

- Suprafața elementelor de construcție care alcătuiesc anvelopa clădirii:  $1482 \text{ m}^2$ ;
- În calcule s-au utilizat ariile defalcate ale elementelor de construcție în funcție de orientarea clădirii față de punctele cardinale;
- Pentru determinarea rezistenței termice corectate medii pe întreaga clădire  $R_M$  s-au utilizat următoarele valori pentru rezistențele termice corectate ale elementelor de construcție care alcătuiesc anvelopa clădirii.

Tabelul 5.3.2 Rezistențe termice corectate ale elementelor de construcție perimetrale:

| Elem.<br>de<br>constr. | Descriere   | Suprafață | Rezistență<br>termică corectată<br>$R'$ |
|------------------------|---|-----------|---|
|                        |   |           | $\text{m}^2$                            |
| PE                     | Perete exterior   | 167       | 0,7995                                  |
| TE                     | Inchidere ultimul nivel   | 196       | 0.46                                    |
| PLSB                   | Planșeu peste sol   | 110       | 1.84                                    |
|                        | Planșeu peste subsol  | 86        | 0.64                                    |
| F, U                   | Tamplarie din lemn cu o foaie de geam<br>Tamplarie din pvc cu 2 foi de geam | 7.5<br>10 | 0.17<br>0.52                            |

|  |              |       |  |
|--|--------------|-------|--|
|  | <b>TOTAL</b> | 576.5 |  |
|--|--------------|-------|--|

Necesarul de căldură anual normal pentru încălzire rezultă  $Q_s = 70281 \text{ kWh/an}$ .

Consumul anual specific de energie este  $358.57 \text{ kWh/m}^2 \text{ an}$ .

#### 4.3.2 Instalația de apă caldă de consum

##### Clădirea reală analizată

Necesarul specific de apă caldă de consum pentru institute publice, este de  $51/\text{zi}$  apă de  $60^\circ\text{C}$  pentru spațile. Pentru un numar de 50 persoan.

Indicele mediu normalizat de consum de căldură este:

$$i_{acc} = 60.63 \text{ kWh/m}^2 \text{ an}$$

#### 4.3.3 Instalația de iluminat artificial

##### Clădirea reală analizată

Consumul specific de energie electrică rezultă  $18.7 \text{ kWh/m}^2 \text{ an}$ .

### 4.4 Penalizări acordate clădirii certificate

Penalizările acordate clădirii la notarea din punct de vedere energetic a acesteia sunt datorate unor deficiențe de întreținere și exploatare a clădirii și instalațiilor aferente acesteia, având drept consecințe utilizarea nerățională a energiei. Acestea se determină cu relația:

$$p_0 = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot p_4 \cdot p_5 \cdot p_6 \cdot p_7 \cdot p_8 \cdot p_9 \cdot p_{10} \cdot p_{11} \cdot p_{12} = 1,405$$

în care:

$p_1$  - coeficient de penalizare funcție de starea subsolului tehnic al clădirii – pentru clădiri collective

| Starea subsolului tehnic   | $p_1$ |
|--|-------|
| Uscată și cu posibilitate de acces la instalația comună                                  | 1,00  |
| Uscată, dar fără posibilitate de acces la instalația comună                              | 1,01  |
| Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară) | 1,05  |

*Observație:* Pentru clădiri individuale,  $p_1 = 1,00$ .

**$p_1 = 1,05$**

$p_2$  - coeficient de penalizare funcție de utilizarea ușii de intrare în clădire clădirii – pentru clădiri collective

| Ușa de intrare în clădire  | $p_2$ |
|--|-------|
| Ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță (interfon, cheie)                       | 1,00  |
| Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare                 | 1,01  |
| Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare | 1,05  |

*Observație:* Pentru clădiri individuale,  $p_2 = 1,00$ .

**$p_2 = 1,01$**

$p_3$  -coeficient de penalizare funcție de starea elementelor de închidere mobile din spațiile comune (casa scărilor) – către exterior sau către ghene de gunoi – pentru clădiri collective:

| Starea elementelor de închidere mobile                             | $p_3$ |
|--|-------|
| Ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare | 1,00  |
| Ferestre / uși în stare bună, dar neetanșe                         | 1,02  |
| Ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte                  | 1,05  |

*Observație:* Pentru clădiri individuale,  $p_3 = 1,00$ .

**p<sub>3</sub> = 1,02.**

p<sub>4</sub> -coeficient de penalizare funcție de starea armăturilor de închidere și reglaj de la corpurile statice – pentru clădiri dotate cu instalație de încălzire centrală cu corpuri statice:

| Situată   | p <sub>4</sub> |
|---|----------------|
| Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj și acestea sunt funcționale   | 1,00           |
| Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale                          | 1,02           |
| Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale | 1,05           |

*Observație:* Pentru clădiri care nu sunt dotate cu instalație de încălzire centrală cu corpuri statice, p<sub>4</sub> = 1,02.

p<sub>5</sub> - coeficient de penalizare funcție de spălarea / curățirea instalației de încălzire interioară – pentru clădiri racordate la un punct termic centralizat sau centrală termică de cartier:

| Situată   | p <sub>5</sub> |
|---|----------------|
| Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire                                       | 1,00           |
| Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani | 1,02           |
| Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă                                       | 1,05           |

*Observație:* Pentru clădiri care nu sunt racordate la un punct termic centralizat sau centrală termică de cartier, p<sub>5</sub> = 1,00.

**p<sub>5</sub> = 1,02.**

p<sub>6</sub> - coeficient de penalizare funcție de existența armăturilor de separare și golire a coloanelor de încălzire – pentru clădiri colective dotate cu instalație de încălzire centrală:

| Situată   | p <sub>6</sub> |
|---|----------------|
| Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături se separare și golire a acestora, funcționale               | 1,00           |
| Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături se separare și golire a acestora sau nu sunt funcționale | 1,03           |

*Observație:* Pentru clădiri individuale sau clădiri care nu sunt dotate cu instalație de încălzire centrală, p<sub>6</sub> = 1,03.

p<sub>7</sub> - coeficient de penalizare funcție de existența echipamentelor de măsură pentru decontarea consumurilor de căldură – pentru clădiri racordate la sisteme centralizate de alimentare cu căldură.

| Situată  | p <sub>7</sub> |
|--|----------------|
| Există contor general de căldură pentru încălzire și pentru apă caldă menajeră   | 1,00           |
| Există contor general de căldură pentru încălzire, dar nu există contor general de căldură pentru apă caldă menajeră   | 1,07           |
| Nu există nici contor general de căldură pentru încălzire, nici contor general de căldură pentru apă caldă menajeră, consumurile de căldură fiind determinate în sistem paușal | 1,15           |

*Observație:* Pentru clădiri cu sistem propriu / local de furnizare a utilităților termice,  $p_7 = 1,00$ .  
 **$p_7 = 1,00$ .**

$p_8$  - coeficient de penalizare funcție de starea finisajelor exterioare ale pereților exteriori – pentru clădiri cu pereți din cărămidă sau BCA:

| Situată                                       | $p_8$ |
|---|-------|
| Stare bună a tencuielii exterioare            | 1,00  |
| Tencuială exterioară căzută total sau parțial | 1,05  |

*Observație:* Pentru clădiri cu pereți exteriori din alte materiale,  $p_8 = 1,00$ .  
 **$p_8 = 1,05$ .**

$p_9$  - coeficient de penalizare funcție de starea pereților exteriori din punct de vedere al conținutului de umiditate al acestora:

| Situată  | $p_9$ |
|--|-------|
| Pereți exteriori uscați                                      | 1,00  |
| Pereții exteriori prezintă pete de condens (în sezonul rece) | 1,02  |
| Pereții exteriori prezintă urme de igrasie                   | 1,05  |

**$p_9 = 1,05$ .**

$p_{10}$  - coeficient de penalizare funcție de starea acoperișului peste pod – pentru clădiri prevăzute cu pod nelocuibil:

| Situată  | $p_{10}$ |
|--|----------|
| Acoperiș etanș   | 1,00     |
| Acoperiș spart / neetanș la acțiunea ploii sau a zăpezii | 1,10     |

*Observație:* Pentru clădiri fără pod nelocuibil,  $p_{10} = 1,00$ .

**$p_{10} = 1,00$ .**

$p_{11}$  - coeficient de penalizare funcție de starea coșului / coșurilor de evacuare a fumului – pentru clădiri dotate cu sisteme locale de încălzire / preparare a apei calde de consum cu combustibil lichid sau solid:

| Situată   | $p_{11}$ |
|---|----------|
| Coșurile au fost curățate cel puțin o dată în ultimii doi ani | 1,00     |
| Coșurile nu au mai fost curățate de cel puțin doi ani         | 1,05     |


*Observație:* Pentru alte tipuri de clădiri,  $p_{11} = 1,00$ .

**$p_{11} = 1,00$ .**

$p_{12}$  - coeficient de penalizare care ține seama de posibilitatea asigurării necesarului de aer poros și la valoarea de confort:

| Situată   | $p_{12}$ |
|---|----------|
| Clădire prevăzută cu sistem de ventilare naturală organizată sau ventilare mecanică | 1,00     |
| Clădire fără sistem de ventilare organizată   | 1,10     |

**$p_{12} = 1,10$ .**



|   |  |
|---|--|
| <b>Certificat de performanță energetică</b> |  |
|---|--|

Cod poștal localitate      Nr. înregistrare la Consiliul Local      Data înregistrării  
 3 0 0 3 1 0      [ ] - [ ] - z z 1 1 a a  
 0 8 1 0 1 5

| Performanță energetică a clădirii   |        | Notare energetică: <b>70.10</b> |    |
|---|--------|---------------------------------|----|
| Sistemul de certificare: <i>Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005</i> |        | Clădirea certificată            |    |
| Eficiență energetică ridicată   |        |                                 |    |
| A   | B      | C                               | B  |
| C   | D      | E                               | E  |
| D   | E      | F                               |    |
| E   | F      | G                               |    |
| Eficiență energetică scăzută  |        |                                 |    |
| Consum anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an]  | 437.91 | 191.22                          |    |
| Indice de emisii echivalent CO <sub>2</sub> [kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> an]  | 87.62  | 37.05                           |    |
| Consum anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an] pentru:  |        | Clasă energetică                |    |
| Încălzire:  | 358.57 | F                               | -B |
| Apă caldă de consum:  | 60.63  | A                               | -D |
| Climatizare:  | -      | -                               | -  |
| Ventilare mecanică:   | -      | -                               | -  |
| Iluminat artificial   | 18.07  | A                               | -A |

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m<sup>2</sup>an]: 0

**Date privind clădirea certificată:**

Adresa clădirii : Paulis nr 5 jud Arad

Aria utilă: 196 m<sup>2</sup>

Categorie clădirii: Cladire scolară

Aria construită desfășurată: 282 m<sup>2</sup>

Regim de înălțime : P

Volumul interior al clădirii: 784 m<sup>3</sup>

Anul construirii:

Scopul elaborării certificatului energetic:

**Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădire:**

Specialitatea Numele și prenumele (c, i, ci)

ci Niculescu-Enache Felicia

Seria și Nr. certificat de atestare  
DA01880

Nr. și data înregistrării certificatului în registrul auditorului  
42/ 08.10.2015



**INFORMAȚII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA**  
**Anexa la Certificatul de performanță energetică nr. 26**

**1. Date privind construcția:**

- Categoriea clădirii:  școlara( de învățământ)  de locuit cu mai multe apartamente

- Nr. niveluri:  Subsol,  Demisol,  
 Parter

- Număr & tip apartamente și suprafețe utile:

| Tip. ap. | Nr. ap. | S <sub>ap</sub> [m <sup>2</sup> ] |
|----------|---------|-----------------------------------|
| 1        | 1       | 1                                 |
| 3 cam    | 1       | 196                               |

- Volumul încălzit al apartamentului: 784 m<sup>3</sup>

- Caracteristici geometrice și termotehnice ale anvelopei:

| Element de construcție  | Suprafață      | Rezistență termică corectată |
|-------------------------|----------------|------------------------------|
|                         | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> K/W           |
| I                       | 2              | 3                            |
| Perete exterior         | 167            | 0.85                         |
| Tamplarie lemn si pvc   | 17.5           | 0,39                         |
| Închidere ultimul nivel | 196            | 0.46                         |
| Placa peste sol         | 110            | 1.84                         |
| Placa peste subsol      | 86             | 0.64                         |

**2. Date privind instalația de încălzire interioară:**

- Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

- Sursă proprie, cu combustibil:  
 Centrală termică de cartier  
 Termoficare – punct termic central  
 Termoficare – punct termic local  
 Altă sursă sau sursă mixtă:

- Tipul sistemului de încălzire:

- Încălzire locală cu sobe,  
 Încălzire centrală cu corpuri statice,  
 Încălzire centrală cu aer cald,  
 Încălzire centrală cu planșee încălzitoare,  
 Alt sistem de încălzire:

- Date privind instalația de încălzire locală cu sobe:

- Numărul sobelor:
- Tipul sobelor :

- Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:

| Tip corp static | Număr de corpușt statice<br>[buc] |                  |       |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|-------|
|                 | În spațiul locuit                 | În spațiul comun | Total |
| 600x1100        | 6                                 | -                | 6     |
| 600x600         | 4                                 | -                | 4     |
|                 |                                   |                  |       |

- Necesarul de căldură de calcul:
- Racord la sursa centralizată cu căldură:  racord unic,  
 multiplu: ..... puncte,
- Contor de căldură: - tip contor .....,  
- anul instalării .....,  
- existența vizei metrologice .....
- Elemente de reglaj termic și hidraulic:  
- la nivel de racord .....,  
- la nivelul coloanelor .....,  
- la nivelul corpurilor statice armaturi de reglaj – robinet termostatat;
- Lungimea totală a rețelei de distribuție amplasată în spații neîncălzite ..... m

### 3. Date privind instalația de apă caldă de consum:

- Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
  - Sursă proprie, cu: Lemn
  - Centrală termică de cartier
  - Termoficare – punct termic central
  - Termoficare – punct termic local
  - Altă sursă sau sursă mixtă: .....
- Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
  - Din sursă centralizată,
  - Centrală termică proprie,
  - Boiler cu acumulare,
  - Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
  - Preparare locală pe plită,
  - Alt sistem de preparare a.c.m.: .....
- Puncte de consum a.c.m.: 1
- Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:

Lavoar – 2  
Spălător – 0  
Cadă de baie – 0

Cadă de Duș – 0  
WC – 4  
Pisoar – 0

Bideu – 0  
Mașina Spălat Rufe – 0  
Masina Spalat Vase – 0

- Racord la sursa centralizată cu căldură:  racord unic,  
 multiplu: ..... puncte,
- Conducta de recirculare a a.c.m.:  funcțională,  
 nu funcționează  
 nu există
- Contor de căldură general: - tip contor .....,  
- anul instalării .....,  
- existența vizei metrologice .....
- Debitmetre la nivelul punctelor de consum:  nu există  
 parțial  
 peste tot
- Lungimea totală a rețelei de distribuție amplasată în spații neîncălzite ...m

#### 4. Date privind instalația de iluminat:

- Tip iluminat:  
 fluorescent  incandescent  mixt
- Starea rețelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:  
 bună  uzată  date indisponibile
- Puterea instalată a sistemului de iluminat: - W

#### 5. Date privind instalatiile de climatizare si ventilare mecanica: Nu există

Întocmit,

Auditor energetic pentru clădiri,

NICULESCU ENACHE C. FELICIA



## **5. DESCRIEREA SOLUTILOR DE INTERVENTIE LA ANVELOPA CLADIRII**

*Beneficiarul a propus următoarele modificări:*

- Demolarea accesului la subsol, existent dintre axele A-B/2-3, și refacerea acestuia între axele A'-B/2-3';
- Igenizarea și refuncționalizarea subsolului existent;
- Desfacerea și refacerea finisajelor interioare și exterioare;
- Desfacerea și refacerea șarpantei din lemn existente;
- Executarea unei centuri perimetrale din beton armat la nivelul planșeului din lemn de peste parter;
- Înlocuirea învelitorii din țiglă ceramică cu tablă ondulată;
- Realizarea unor modificări interioare nestructurale prin demolarea unor pereți din gips carton și executarea altora noi tot din gips carton pe schelet metalic;
- Demolarea magaziei existente între axele
- Schimbarea tâmplăriei interioare și exterioare;
- Anvelopare tip termosistem a întregii clădiri;
- Realizarea unui trotuar perimetral;
- Înlocuirea jgheaburilor și burlanelor existente și refacerea învelitorii bituminoase și a șorțului din tablă perimetral din zona aticului;

## **6. EVALUARE CALITATIVA A IZOLATIEI TERMICE**

Tipul structurii:

INFRASTRUCTURA:

Fundații din zidărie de cărămidă plină în zona subsolului parțial și fundații din zidărie de piatră în zona fără subsol;

SUPRASTRUCTURA:

Pereți portanți din zidărie de cărămidă plină;

Planșeu din lemn peste parter

Șarpantă din lemn;

Învelitoare din țiglă ceramică

Analizind alcătuirea elementelor envelopei cladirii, în conformitate cu Normativul C107/3-97 și Metodologia la Legea 372-2005, se constată următoarele:

- **peretii exteriori nu satisfac condiția de izolare termică**, valoarea rezistenței la transfer termic fiind la cca. 1/2 din valoarea minima necesară de **1.8m<sup>2</sup>K/W**(recomandat 2 m<sup>2</sup>K/W)
- **ferestrele nu satisfac condiția de izolare termică** având R'=0.17m<sup>2</sup>K/W și R'=0.52m<sup>2</sup>K/W < R'min=0.77. m<sup>2</sup>K/W
- **inchiderea la ultimul nivel nu satisfac condiția de izolare termică** având R'=0.46m<sup>2</sup>K/W< R'min=5.00
- **placile peste sol și peste subsol nu indeplinesc condiția de izolare termică** având R'=1.84m<sup>2</sup>K/W< R'min=2.90

Termoizolarea peretilor exteriori și a inchideri peste ultimul nivel și a placii peste sol și subsol s-a conceput în consecința temperaturilor interioare la data proiectării, temperaturile interioare de calcul conform STAS 1907, respectiv:

- Încăperi publice, clase instituti de invatamant Ti = 18°C;
- intrări Ti = 10°C.

Prin adaptarea proiectului tip s-au utilizat diverse tipuri de corpuri de încălzire din fabricația autohtonă ..

Cele de mai sus satisfac, ca alcătuire și conformare exigentele impuse de normele în vigoare pentru preluarea sarcinilor gravitationale și orizontale, fără exigentele de izolare termică, în condițiile unor amenajari ale clădirii fiind necesare intervenții pentru satisfacere a exigentelor de izolare termică.

## **7.EVALUARE ANALITICA A IZOLARII TERMICE**

În conformitate cu prevederile din normativul NP 064-02 pct 3.5.1.2, comportarea termotehnică a elementelor de construcție perimetrale se proiectează și se verifică pe baza prevederilor din normativul din seria C107 și a completărilor și precizărilor din cap. 3.5 a normativului NP 064-02 și a Metodologiei la Legea 372-2005, aplicabilă din 2007.

Valorile rezistențelor necesare și respectiv minime se adoptă conform Breviar la MC001-2006 aprobat în dec. 2009, cu intrare în vigoare la 01.01.2010.

**Tabelul 11.4-MC001-2006(modificat in 19.dec.2009)**

**Rezistențe termice minime  $R'_{\min}$  ale elementelor de construcție, pe ansamblul clădirii – la clădirile de locuit**

| Nr. crt. | ELEMENTUL DE CONSTRUCȚIE  | $R'_{\min} [\text{m}^2\text{K}/\text{W}]$ |
|----------|---|---|
|          |   | CLADIRI DE LOCUIT                         |
|          |   | NOI ȘI EXISTENTE CARE SE REABILITEAZĂ     |
| 1        | Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) | <b>1,80</b>                               |
| 2        | Tâmplărie exterioară  | <b>0,77</b>                               |
| 3        | Planșee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri  | <b>5,00</b>                               |
| 4        | Planșee peste subsoluri neîncălzite și pivnițe, placa peste sol                                 | <b>2,90</b>                               |

La calculul termotehnic al clădirii, valorile temperaturilor de calcul se consideră în conformitate cu prevederile pct. 3.5.3 din Normativul NP 064-02. Pentru studiul de fata, s-au considerat următoarele temperaturi de calcul:

- $T_e = -15^\circ\text{C}$  (temperatura exterioară de calcul în cazul zonei climatice II )
- $T_i = +20^\circ\text{C}$  (temperatura interioară de calcul clădiri de invatare)
- $T_u = T_e + 1,5 = -15 + 1,5 = -13,5^\circ\text{C}$  (temperatura de calcul în podul neîncălzit, adiacent mansardei, inclusiv în spațiul ventilat de peste stratul termoizolant, în zona înclinată a planșeului);
- $T_u = +15,0^\circ\text{C}$  (temperatura de calcul în casa scării comună, considerând că aceasta este încălzită și delimitată exclusiv de pereți interiori);

## **8 SOLUTII DE INTERVENTIE LA ANVELOPA**

Auditul energetic s-a efectuat conform noii metodologii de auditare aprobată prin Ordinul nr. 157/2007 al Ministerului Construcțiilor, Transporturilor și Turismului și conform Breviar pentru determinarea performanțelor energetice, respectiv Ordinul de modificare a Ordinul nr. 157/2007, aprobată cu nr. 1071/16.12.2009.

(ORDIN nr. 1071/16.12.2009 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a cladirilor").

Solutiile propuse corespund cerintelor din Ordonanta de Guvern OG 18/2009 care mentionează limitarea consumului specific de energie termică pentru încalzire la valoarea de 100 [kWh/m<sup>2</sup>an] și valori sporite ale rezistențelor termice corectate.

In cazul cladirii auditate s-au identificat urmatoarele solutii posibile de reabilitare:

**Solutia 1 (S1)** - Sporirea rezistenței termice a peretilor exteriori peste valoarea de 1,8 m<sup>2</sup>k/W prevăzută de norma metodologică de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termică a peretilor exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protecția acestuia și aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atenție deosebită acoperirii punctelor termice existente.

**Solutia 2 (S2)** - Înlocuirea tamplariei existente din metal de pe fațade, cu tamplarie termoizolantă etansă cu rama din PVC, având R' <sub>min</sub> [m<sup>2</sup>K/W]>0.77. Pentru asigurarea calității aerului interior și evitarea creșterii umidității interioare tamplaria va fi prevăzută cu fante higroreglabile.

**Solutia 3(S3)** Sporirea rezistenței termice a inchiderilor peste ultimul nivel prin izolarea termică cu un strat de polistiren extrudat ignifugat de 15 cm grosime

**Solutia 4 (S4)** Sporirea rezistenței termice plăci peste sol su subsol prin izolarea termică cu un strat de polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime și protejarea acestuia cu o sapa de 3 cm

Posibilitățile de realizare a acestei condiții trebuie să fie atent analizate încă de la fazele preliminare ale proiectului, atunci când se face concepția complexă a clădirii, când încă se mai poate interveni asupra configurației în plan și pe verticală a construcției, precum și asupra parametrilor ei geometrici.

### **La alcătuirea elementelor de construcție perimetrale:**

– se vor utiliza soluții cu rezistențe termice specifice sporite, cu utilizarea materialelor termoizolante eficiente la pereti exteriori și inchidere peste ultimul nivel (polistiren minim 10 cm.);

– se vor utiliza soluții îmbunătățite de tamplărie exterioară, cu geamuri termoizolante cu R'=0.77m<sup>2</sup>K/W;

### **În vederea reducerii infiltrațiilor de aer rece**

– la tamplăria exterioară se vor lua măsuri de etanșare corespunzătoare a rosturilor dintre tocuri și conturul golurilor din pereți;

– se va utiliza exclusiv tamplărie de bună calitate și prevăzută cu garnituri de etanșare;

– suprafețele vitrate, luminatoarele și tamplăria fixă vor fi prevăzute cu soluții de etanșare care să excludă orice infiltrații ;

Legea 372-2005, în vederea asigurării confortului biologic și al economiei de energie, conform prevederilor din prezenta Expertiza Termică.

**Astfel se propun urmatoarele pachete de soluții de reabilitare termică pentru clădirea analizată:**

#### **Pachet 1**

- *Termoizolarea fațadelor cu un strat de 10cm de polistiren expandat;*
- *Temoizolarea inchideri peste ultimul nivel(planseu) cu un strat de 15 cm polistiren extrudat*
- *Temoizolarea inchideri peste sol si subsolcu un strat de 10 cm polistiren extrudat*
- *Curățirea și spălarea corpurilor de încălzire;*
- *Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama din PVC, având R' min [m<sup>2</sup>K/W]>0.77.*

#### **Pachet 2**


- *Termoizolarea fațadelor cu un strat de 10cm de plăci de vată minerală;*
- *Temoizolarea inchideri peste ultimul nivel(tesara) cu un strat de 15 cm polistiren extrudat*
- *Temoizolarea inchideri peste sol si subsol cu un strat de 10 cm polistiren extrudat*
- *Curățirea și spălarea corpurilor de încălzire;*
- *Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama din PVC, având R' min [m<sup>2</sup>K/W]>0.77.*

**Fata de clădiri se vor termoizola prin disponerea unui termosistem de finisaj cu minim 10 cm de polistiren expandat ignifugat, inchiderea peste ultimul nivel se va termoizola cu 15 cm de polistiren extrudat ignifug, placă peste sol si subsol cu un strat de 10 cm de polistiren extrudat si inlocuirea ferestrelor si usilor vechi cu tâmplărie care asigura o termoizolare de min. 0.77m<sup>2</sup>K/W.**

Se dau cîteva solutii de izolare la elemente de anvelopa, solutii care se particularizeaza pe cladirea analizata.

#### **A3.1. Pereți exteriori**

- 7,8.Termoizolarea zonei podului
17. Termoizolarea colturilor și a glafurilor verticale exterioare ale golarilor tâmplăriei exterioare. Tâmplărie din lemn simplă, nouă. Secțiune orizontală.
18. Termoizolarea peretelui structural din beton armat, existent între două logii adiacente. Secțiune orizontală.
19. Termoizolarea buiandrugilor din beton armat. Tâmplărie din lemn dublă, nouă. Secțiune verticală.
20. Termoizolarea planșeului din beton armat, existent între două logii suprapuse. Secțiune verticală.
- 12 Termoizolarea zonei subsolului.



**Fig. A3.1 – PEREȚI EXTERIORI**


#### Materiale existente

1. Beton armat
2. Zidărie din cărămizi pline sau GVP.
4. Fasii armate sau placi din BCA
5. Panouri mari prefabricate
6. Mortar (șapă, tencuială)
7. Beton simplu (de pantă, în fundații)
8. Strat termoizolant
9. Umplutură termoizolantă
10. Strat hidroizolant

#### Materiale montate la modernizare

11. Strat termoizolant eficient (placi din polistiren, vata minerală și.a)

12. Strat termoizolant din polistiren extrudat
13. Strat termoizolant din spumă poliuretanică
14. Umplutură termoizolantă (recuperată)
15. Beton de pantă
16. Strat de protecție
17. Șapă din mortar
18. Șapă din mortar + pardoseală
19. Strat hidroizolant
20. Șort din tablă zincată



## **9. CONCLUZII.RECOMANDARI.**

**9.1.** Auditul energetic s-a efectuat conform noii metodologii de auditare aprobată prin Ordinul nr. 157/2007 al Ministerului Construcțiilor, Transporturilor și Turismului și conform Breviar pentru determinarea performanțelor energetice, respectiv Ordinul de modificare a Ordinul nr. 157/2007, aprobată cu nr. 1071/16.12.2009.

(*ORDIN nr. 1071/16.12.2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor"*)

**9.2.** Solutiile propuse corespund cerintelor din Ordonanta de Guvern OG 18/2009 care mentioneaza limitarea consumului specific de energie termica pentru incalzire la valoarea de 100 [kWh/m<sup>2</sup>an] si valori sporite ale rezistentelor termice corectate.

**9.3.** In cazul cladirii auditate s-au identificat urmatoarele solutii posibile de reabilitare:

- **Solutia 1 (S1)** - Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de 1,5 m<sup>2</sup>k/W prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a peretilor exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protectia acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita acoperirii punctilor termice existente.
- **Solutia 2 (S2)** - Înlocuirea tamplariei existente din lemn și metal de pe fațade, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama din PVC. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea cresterii umiditatii interioare tamplaria va fi prevazuta cu fante higroreglabile..
- **Solutia 3(S3)** Sporirea rezistentei termice a inchiderilor peste ultimul nivel prin izolarea termica cu un strat de polistiren extrudat ignifugat de 15 cm grosime
- **Solutia 4 (S4)** Sporirea rezistentei termice placi peste sol su subsol prin izolarea termica cu un strat de polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime si protejarea acestuia cu o sapa de 3 cm

*La toate solutiile se impune indepartarea placajului ceramic de pe fatada*

**9.4.** Soluții propuse pentru reabilitarea termică a clădirii analizate:

### **Pachet 1**

- Termoizolarea fațadelor cu un strat de 10cm de polistiren expandat;
- Temoizolarea inchideri peste ultimul nivel(tesara) cu un strat de 15 cm polistiren extrudat
- Temoizolarea inchideri peste sol si subsol cu un strat de 10 cm polistiren extrudat
- Curățirea și spălarea corpurilor de încălzire;
- Înlocuirea tamplăriei existente din metal cu cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama din PVC, având R' min [m<sup>2</sup>K/W]>0.77.

### **Pachet 2**

- Termoizolarea fațadelor cu un strat de 10cm de plăci de vată minerală;
- Temoizolarea inchideri peste ultimul nivel(tesara) cu un strat de 15 cm polistiren extrudat
- Temoizolarea inchideri peste sol si subsol cu un strat de 10 cm polistiren extrudat
- Curățirea și spălarea corpurilor de încălzire;
- Înlocuirea tamplăriei existente din metal cu cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama din PVC, având R' min [m<sup>2</sup>K/W]>0.77.

**Fata de cladirile se vor termoizola prin disponerea unui termosistem de finisaj cu minim 10 cm de polistiren expandat ignifugat, inchiderea peste ultimul nivel se va termoizola cu 15 cm de polistiren extrudat ignifug si inlocuirea ferestrelor si usilor vechi cu tamplarie care asigura o termoizolare de min. 0.77m<sup>2</sup>K/W.9.5.**

Prezentul Raport de Expertiza Termica face parte integranta din Documentatia DTAC.

**9.6.** In conformitate cu legislatia in vigoare, Planurile de realizare a termoizolatiei a anvelopei, vor fi avizate de auditor si verificate la cerinta E. Proiectantul de specialitate va

prevedea Program de Control al lucrarilor de izolatii la fatade in conformitate cu Norme metodologice de aplicare a OUG 18/2009.

9.7. Certificarea energetica a Cladirii, in conformitate cu Legea 372/2006 si OUG nr. 18/2009 cu Norme Metodologice de aplicare, se va realiza la terminarea/receptia lucrarilor.

INTOCMIT

Dr. Ing. Niculescu-Enache Felicia  
Auditor AEI-c,i



## ANEXA A1

### Fișa de evaluare termică și energetică

#### Reabilitare gradinita Paulis si construire anexa P , CONF. HCL 141/2007

**BENEFICIAR:** Primăria Comunei Paulis

- Categoriea clădirii:
 

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> locuințe          | <input type="checkbox"/> birouri | <input type="checkbox"/> spital  |
| <input type="checkbox"/> comerț            | <input type="checkbox"/> hotel   | <input type="checkbox"/> autorități locale / guvern                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> școală | <input type="checkbox"/> cultură | <input type="checkbox"/> altă destinație: cămin – centru plasament copii |
- Tipul clădirii:
 

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> individuală       | <input type="checkbox"/> înșiruită       |
| <input checked="" type="checkbox"/> comună | <input type="checkbox"/> tronson de bloc |
- Zona climatică în care este amplasată clădirea: **Localitatea Paulis**
  - zona climatica de temperaturi de vară: zona a III cu  $T_e = +28^{\circ}C$ ;
  - zona climatica de temperaturi de iarnă: zona a I cu  $T_e = -12^{\circ}C$ ;
- Regimul de înălțime al clădirii: P
- Anul construcției
- Proiectant / constructor:
- Structura constructivă:
 

|   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> zidărie portantă        | <input type="checkbox"/> cadre din beton armat                 | <input type="checkbox"/> stâlpi și grinzi |
| <input type="checkbox"/> pereti structurali din beton armat | <input type="checkbox"/> diafragme din beton armat prefabricat | <input type="checkbox"/> schelet metalic  |
- Existența documentației construcției și instalației aferente acesteia:
 

|  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ, |
| <input checked="" type="checkbox"/> secțiuni reprezentative ale construcției ,                       |
| <input type="checkbox"/> detalii de construcție,   |
| <input type="checkbox"/> planuri pentru instalația de încălzire interioară,                          |
| <input type="checkbox"/> schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară,                |
| <input type="checkbox"/> planuri pentru instalația sanitată,   |
- Gradul de expunere la vânt:
 

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> adăpostită | <input checked="" type="checkbox"/> moderat adăpostită | <input type="checkbox"/> liber expusă (neadăpostită) |
|-------------------------------------|--|--|
- Starea subsolului tehnic al clădirii: Nu are subsol
 

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună,                                   |
| <input type="checkbox"/> Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună,                               |
| <input type="checkbox"/> Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară), |

**Pereti exteriori opaci:**

✓ alcatuire:

| PE | Descriere                   | Straturi componente<br>(i → e)                   |                | Coeficient<br>reducere,<br>$r$ | Resist. corectata<br>$R'$   |
|----|-----------------------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
|    |                             | Material   | Grosime<br>[m] |                                |                             |
| 1. | Perete exterior panou pref. | Zidarie caramida plina ,polistiren 2 cm interior | 0.50           | (r=0.55-0.80)                  | $1.23 \times 0.65 = 0.7995$ |

- Stare:  buna  pete condens  igrasie
- Starea finisajelor;  buna  tencuiala cazuta parcial / total
- Tipul si culoarea materialelor de finisaj: **tencuiala culoare deschisa,,.**
- Elemente de umbrire a fatadelor: **un exista.**

Placa peste sol:

| P <sub>Sb</sub> | Descriere       | Straturi componente<br>(i → e)  |                                      | Coeficient<br>reducere<br>r | Resist.<br>corectata<br>R' |
|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |                 | Material  | Grosime<br>[m]                       |                             |                            |
|                 | Placa peste sol | Beton<br>Sapa<br>Pardoseala<br>parchet LU<br>Pietris<br>Strat vegetal | 0.10<br>0.03<br>0.01<br>0.25<br>2.00 | (r=0.65-<br>0.75)           | $2.51 \times 0.75 = 1.88$  |

Placa peste subsol:

| P <sub>Sb</sub> | Descriere             | Straturi componente<br>(i → e)                                 |                             | Coeficient<br>reducere<br>r | Resist.<br>corectata<br>R' |
|-----------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 |                       | Material   | Grosime<br>[m]              |                             |                            |
|                 | Placa peste<br>subsol | Beton<br>Sapa<br>Pardoseala<br>parchet LU<br>Caramida<br>plina | 0.15<br>0.03<br>0.01<br>0.4 | (r=0.65-<br>0.75)           | $0.92 \times 0.70 = 0.64$  |

Inchidere ultimul nivel:

- Stare:  buna  deteriorate
- uscata  umeda
- Ultima reparatie:  <1 an  1-2 ani
- 2-5 ani  > 5 ani

| TE | Descriere    | Straturi componente<br>(i → e)          |                     | Coeficient<br>reducere<br>r | Resist.<br>corectata<br>R' |
|----|--------------|---|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
|    |              | Material                                | Grosime<br>[m]      |                             |                            |
|    | Planseu lemn | Scandura<br>lemn<br>umplutura<br>-ghips | 0,05<br>0.1<br>0.02 | (r=0.75-<br>0.85)           | $0.58 \times 0.8 = 0.46$   |

|  |  |        |  |  |
|--|--|--------|--|--|
|  |  | carton |  |  |
|--|--|--------|--|--|

**Ferestre / usi exterioare:**

| FE/<br>UE | Descriere   | Tipul<br>tamplariei | Grad de<br>etansare   | Prezenta<br>oblon<br>i/e | Resist. corectata<br>R'<br>[m <sup>2</sup> K/W] |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| FE        | Tamplarie metalica cu o foaie de geam<br>Tamplarie pvc cu 2 foi | simple              | Cu masuri de etansare | Lipsa                    | 0.17<br>0.52                                    |

**Elementele de constructie mobile din spatiile comune**

✓ usile de intrare in cladire:

- Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, cheie);
- Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in perioada de neutilizare;
- Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere si este lasata frecvent deschisa in perioada de neutilizare;
- ferestre/usi de pe casa scarilor: starea geamurilor, a tamplariei si gradul de etansare; ferestre/usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare
- ferestre/usi in stare buna, dar fara masuri de etansare
- ferestre/usi in stare proasta lipsa sau sparte.

**Numarul de schimburi de aer cu exteriorul**

Se ia in conformitate cu NP 048, Tab. 3.2. in functie de :

- Tamplaria exteriora este prevazuta cu garnituri de etansare;
- Cladirea face parte din categoria cladirilor "colectiva";
- Cladirea se poate considera moderat-adapostita;
- Tamplaria este schimbata are garnituri de etansare, consideram permeabilitate medie;

$$\text{Rezulta } n_a = 0.6 \text{ h}^{-1}.$$

**Coeficienti de absorbtie a radiatiei solare si a factorului optic mediu**

S-au considerat valorile:

- Tencuieli de var deschis la culoare cu  $\alpha_{abs}=0.35$ ;
- Ferestre simple cu un geam simplu cu  $(\alpha\tau)_n=0.30$ ;
- Factorii medii de insorire sunt:  
  - Supr. Orizontale: 0.85;
  - Supr. Verticale: 0.85;

## ANEXA A2

### **DETERMINAREA CLASEI DE PERMEABILITATE LA AER**

Clasa de permeabilitate se determină în funcție de categoria clădirii și clasa de adăpostire, conform tabel A10.1.-MC001-207

**Tabelul A.10.1. – Numărul de schimburi de aer,  $n_a$ , pentru clădiri de locuit și asimilate acestora**

| Categoria clădirii   | Clasa de adăpostire | Clasa de permeabilitate la aer |       |            |
|--|---------------------|--------------------------------|-------|------------|
|  |                     | ridicată                       | medie | scăzută    |
| Clădiri individuale (case unifamiliale, cuplate sau însiruite și.a.) | neadăpostite        | 1,5                            | 0,8   | 0,5        |
|  | moderat adăpostite  | 1,1                            | 0,6   | 0,5        |
|  | adăpostite          | 0,7                            | 0,5   | 0,5        |
| Clădiri cu mai multe apartamente, cămine, interante, și.a.           | dUBLĂ EXPUNERE      | neadăpostite                   | 1,2   | 0,7        |
|  |                     | <b>moderat adăpostite</b>      | 0,9   | <b>0,6</b> |
|  |                     | adăpostite                     | 0,6   | 0,5        |
|  | SIMPLĂ EXPUNERE     | neadăpostite                   | 1,0   | 0,6        |
|  |                     | moderat adăpostite             | 0,7   | 0,5        |
|  |                     | adăpostite                     | 0,5   | 0,5        |

Încadrarea clădirilor în clasele de adăpostire se face conform tabelului A10.2.

**Tabelul A.10.2. – Încadrarea clădirilor în clasa de adăpostire**

| Clasa de adăpostire       | Tip de clădire   |
|---------------------------|--|
| neadăpostite              | clădiri foarte înalte, clădiri la periferia orașelor și în piețe, clădiri la șes                           |
| <b>moderat adăpostite</b> | <b>clădiri în interiorul orașelor, cu minim 3 clădiri în apropiere, clădiri la șes protejate de arbori</b> |
| adăpostite                | clădiri din centrul orașelor, clădiri în păduri  |

Încadrarea clădirilor în clasele de permeabilitate la aer se face conform tabelului A10.3.

**Tabelului A10.3. - Încadrarea clădirilor în clasele de permeabilitate la aer**

| Clasa de permeabilitate la aer | Tip de clădire  |
|--------------------------------|---|
| ridicată                       | clădiri cu tâmplărie exterioară fără măsuri de etanșare                                   |
| <b>medie</b>                   | <b>clădiri cu tâmplărie exterioară cu garnituri de etanșare</b>                           |
| scăzută                        | clădiri cu ventilare controlată și cu tâmplărie exterioară cu măsuri speciale de etanșare |

AUDITOR Dr. Ing. Niculescu-Enache Felicia

